



INSPECTIERAPPORT

Datum inspectie : 10-10-2016

Keuring geldig tot : 10-10-2017

Keuringsticker aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

De hieronder vermelde machine is getest met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen:

Machine : Trilplaat
Omschrijving : Wacker WP 1550
Bouwjaar : 2008
(Serie)nummer : 8882840
Bijzonderheden :

Eigenaar : Bestatingsbedrijf
Spykstra en Keegstra
Adres : Alacacia 75
Woonplaats : 9251 NG Burgum
Telefoonnr. : 06-53258421

Testresultaten per onderdeel:

Type motor

CE-markering	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.
Motorconditie	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Kleplichter	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.
Uitstoot	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Uitlaatdemping	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Uitlaat afscherming (hitte)	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Bevestiging motor	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Ophangrubbers	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Slinger / Trekmechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Centrifugaalkoppeling	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Lekkage (olie / brandstof)	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.
Elektrisch gedeelte	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Conditie trilmechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Bevestiging trilelement	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Aandrijfriem / V-snaar	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Afscherming draaiende delen	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Bedieningsboom instelbaar	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.
Bereikbaarheid bediening	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Demping stuurboom / handvatten	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Hijsvoorziening	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Onderplaat	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Wielen / Mechanisme	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.
Geluidsniveau bekend	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.

Alouda GX 160 Benz.

db Lwa 108

Visuele veiligheidsinspectie volgens richtlijnen ARBOUW

Inspectie uitgevoerd door:

S. Venema

Handtekening:

☒ Akkoord bevonden

☐ Niet akkoord bevonden

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 29 juli 1998 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3154. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op verzoek kosteloos aan u worden toegestuurd.



INSPECTIERAPPORT

Datum inspectie : 10-10-2016

Keuring geldig tot : 10-10-2017

Keuringsticker aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

De hieronder vermelde machine is getest met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen:

Wielladers : knikmops

Eigenaar : Bestraatingsbedrijf

Omschrijving : Type go

Spykstra en Keegstra

Bouwjaar : 2004

(Serie)nummer : 4803 Kll go

Adres : Acacia 75

Bijzonderheden :

Woonplaats : 9251 NG Burgum

Telefoonnr. : 06-53258421

Testresultaten

	GOED	MATIG	SLECHT	N.V.T.
1 Algemeen				
1 Documenten				X
2 Veiligheids- + bedieningssticker	X			
3 CE- markering	X			
2 Veiligheidsvoorzieningen				
1 Op- en afstapbeveiligingen	X			
2 Startspier in rijstand	X			
3 Knikpuntvergrendeling t.b.v. transport				X
4 Veiligheidsriem				X
5 Spiegels, zonneklep				X
6 Achteruitrij- alarm				X
7 Blokkering bedieningshandles				X
3 Chassis				
1 Scheuren en vervormingen	X			
2 Knikpunt	X			
3 Banden/wiellen	X			
4 Trekhaak	X			X
5 Asophanging	X			
4 Remmen en stuursysteem				
1 Werking	X			
2 Slijtage	X			
3 Werking/vulling accumulator	X			X
4 Noodstuursysteem	X			X
5 Parkeerrem	X			
6 Overmatige speling	X			X
7 Luchtdruksysteem	X			
8 Hydraulisch oliepeil	X			

5 Hydraulische systeem

- 1 Werking
- 2 Slangen/verbindingen
- 3 Overdrukafstelling

6 Laadframe

- 1 Scharnierpennen
- 2 Bak- en snelwisselsysteem

7 Motor

- 1 Motorophanging
- 2 Uitlaat
- 3 Brandstofsysteem
- 4 Kabels
- 5 V-snaren
- 6 Afdichtingen

8 Kabine

- 1 Afdichting van de kabine
- 2 Overdruk in de kabine
- 3 Overdruksignalering
- 4 Werking van filters
- 5 Stickers
- 6 Ruitenwissers/sproeijs
- 7 Bedieningshandles
- 8 Loslopende delen

9 Overige

- 1 Elektrisch systeem

	GOED	MATIG	SLECHT	N.V.T.
5 Hydraulische systeem				
1 Werking	X			
2 Slangen/verbindingen	X			
3 Overdrukafstelling	X			
6 Laadframe				
1 Scharnierpennen	X			
2 Bak- en snelwisselsysteem	X			
7 Motor				
1 Motorophanging	X			
2 Uitlaat	X			
3 Brandstofsysteem	X			
4 Kabels	X			
5 V-snaren	X			
6 Afdichtingen	X			
8 Kabine				
1 Afdichting van de kabine				X
2 Overdruk in de kabine				X
3 Overdruksignalering				X
4 Werking van filters				X
5 Stickers	X			
6 Ruitenwissers/sproeijs	X			X
7 Bedieningshandles	X			X
8 Loslopende delen				X
9 Overige				
1 Elektrisch systeem	X			

Visuele veiligheidsinspectie volgens richtlijnen ARBOUW

Inspectie uitgevoerd door:

S. Venema

Handtekening:

[Handwritten signature]

☒ Akkoord bevonden

☐ Niet akkoord bevonden

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 29 juli 1998 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3154. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op verzoek kosteloos aan u worden toegestuurd.



INSPECTIERAPPORT

Datum inspectie : 10-10-2016

Keuring geldig tot : 10-10-2017

Keuringsticker aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

De hieronder vermelde machine is getest met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen:

Machine : motorzaag
Omschrijving : Dolmar PC 6112
Bouwjaar : 2013
(Serie)nummer : 464932
Bijzonderheden :
Eigenaar : Bestaatsbedrijf
 Spykstra en Keesstra
Adres : Acacia 75
Woonplaats : g251 NG Burgum
Telefoonnr. : 06-53258421

Testresultaten per onderdeel:

Type motor				2T benzine
CE-markering	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
Motorconditie	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Kleplichter	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitstoot	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitlaatdemping	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitlaat afscherming (hitte)	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Bevestiging motor	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Ophangrubbers	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Slinger / Trekmechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Centrifugaalkoppeling	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Lekkage (olie / brandstof)	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.	
Elektrisch gedeelte	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Conditie trilmechanisme	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Bevestiging trilelement	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Aandrijfriem / V-snaar	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Afscherming draaiende delen	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Bedieningsboom instelbaar	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.	
Bereikbaarheid bediening	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Demping stuurboom / handvatten	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Hijsvoorziening	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Onderplaat	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Wielen / Mechanisme	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Geluidsniveau bekend	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	db Lwa 115

Visuele veiligheidsinspectie volgens richtlijnen ARBOUW

Inspectie uitgevoerd door:

S. Venema

Handtekening:

[Handwritten signature]

☒ Akkoord bevonden

☐ Niet akkoord bevonden

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 29 juli 1998 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3154. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op verzoek kosteloos aan u worden toegestuurd.



INSPECTIERAPPORT

Datum inspectie : 10-10-2016

Keuring geldig tot : 10-10-2017

Keuringsticker aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

De hieronder vermelde machine is getest met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen:

Machine : Trilplaat
Omschrijving : Samac S2500
Bouwjaar : 1998
(Serie)nummer : 25893400
Bijzonderheden :
Eigenaar : Bestaatsbedrijf
 Spykstra en Keegstra
Adres : Alarcia 75
Woonplaats : 9251 NG Burgum
Telefoonnr. : 06-53258421

Testresultaten per onderdeel:

Type motor				Matz E75diesel
CE-markering	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
Motorconditie	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Kleplichter	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitstoot	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitlaatdemping	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitlaat afscherming (hitte)	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Bevestiging motor	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Ophangrubbers	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Slinger / Trekmechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Centrifugaalkoppeling	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Lekkage (olie / brandstof)	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.	
Elektrisch gedeelte	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Conditie trilmechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Bevestiging trilelement	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Aandrijfriem / V-snaar	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Afscherming draaiende delen	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Bedieningsboom instelbaar	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
Bereikbaarheid bediening	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Demping stuurboom / handvatten	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Hijsvoorziening	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Onderplaat	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Wielen / Mechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Geluidsniveau bekend	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	db Lwa 108

Visuele veiligheidsinspectie volgens richtlijnen ARBOUW

Inspectie uitgevoerd door:

S. Venema

Handtekening:

☒ Akkoord bevonden

☐ Niet akkoord bevonden

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 29 juli 1998 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3154. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op verzoek kosteloos aan u worden toegestuurd.

**INSPECTIERAPPORT**

Datum inspectie : 10-10-2016

Keuring geldig tot : 10-10-2017

Keuringsticker aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

De hieronder vermelde machine is getest met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen:

Machine : Trilplaat
Omschrijving : Wacker WP 1550
Bouwjaar : 1997
(Serie)nummer : 757603279
Bijzonderheden :
Eigenaar : Bestaatsbedrijf
Spykstra & Keegstra
Adres : Acacia 75
Woonplaats : 9251 NG Buitgum
Telefoonnr. : 06 53258421

Testresultaten per onderdeel:**Type motor**

CE-markering	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.
Motorconditie	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Kleplichter	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.
Uitstoot	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Uitlaatdemping	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Uitlaat afscherming (hitte)	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Bevestiging motor	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Ophangrubbers	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Slinger / Trekmechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Centrifugaalkoppeling	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Lekkage (olie / brandstof)	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.
Elektrisch gedeelte	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Conditie trilmechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Bevestiging trilelement	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Aandrijfriem / V-snaar	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Afscherming draaiende delen	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Bedieningsboom instelbaar	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.
Bereikbaarheid bediening	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Demping stuurboom / handvatten	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Hijsvoorziening	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Onderplaat	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.
Wielen / Mechanisme	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.
Geluidsniveau bekend	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.

db Lwa 105

Visuele veiligheidsinspectie volgens richtlijnen ARBOUW

Inspectie uitgevoerd door:

S. Venema

Handtekening:

☒ Akkoord bevonden☐ Niet akkoord bevonden

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 29 juli 1998 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3154. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op verzoek kosteloos aan u worden toegestuurd.



INSPECTIERAPPORT

Datum inspectie : 6-1-2017

Keuring geldig tot : 6-1-2018

Keuringsticker aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

De hieronder vermelde machine is getest met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen:

Machine : motorzaag
Omschrijving : Husqvarna 4k 760
Bouwjaar : 2016
(Serie)nummer : 3800355
Bijzonderheden :
Eigenaar : Bestatingsbedrijf
 Spykstra en Keegstra
Adres : Acacia 75
Woonplaats : 9251 NG Burgum
Telefoonnr. : 06-53 258 421

Testresultaten per onderdeel:

Type motor				2T Benzine
CE-markering	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
Motorconditie	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Kleplichter	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitstoot	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitlaatdemping	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Uitlaat afscherming (hitte)	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Bevestiging motor	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Ophangrubbers	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Slinger / Trekmechanisme	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Centrifugaalkoppeling	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Lekkage (olie / brandstof)	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.	
Elektrisch gedeelte	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Conditie trilmechanisme	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Bevestiging trilelement	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Aandrijfriem / V-snaar	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Afscherming draaiende delen	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Bedieningsboom instelbaar	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.	
Bereikbaarheid bediening	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Demping stuurboom / handvatten	☒ Goed	☐ Slecht	☐ N.v.t.	
Hijsvoorziening	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Onderplaat	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Wielen / Mechanisme	☐ Goed	☐ Slecht	☒ N.v.t.	
Geluidsniveau bekend	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	db Lwa 115

Visuele veiligheidsinspectie volgens richtlijnen ARBOUW

Inspectie uitgevoerd door:

S. Venema

Handtekening:

☒ Akkoord bevonden

☐ Niet akkoord bevonden

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 29 juli 1998 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3154. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op verzoek kosteloos aan u worden toegestuurd.